

涂料消费指南

简介

涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

选购方法

1、看

选购涂料时，首先要从产品包装、说明书、检测报告中看清两个重要指标，一是耐刷洗次数，一个是 VOC 和甲醛含量。前者是涂料漆膜性能的综合指标，它不仅代表着涂料的易清洁性，更代表着涂料的耐水、耐碱和漆膜的坚韧状况。后者是涂料环保健康指标。涂料的 VOC 和甲醛含量通常代表了涂料的环保性能，指标应该越低越好。

2、闻

闻一下要买的涂料，味道越小越好。如有刺鼻气味或香味都是可怀疑的。真正的净味涂料应该只有淡淡的涂料味道，而不是靠添加香料遮盖气



味的。真正好的涂料，VOC 为零或非常低，因此味道很小。

3、摸

可以通过查看或触摸涂料的样板，来辨别漆膜的质量。好的乳胶漆通常漆膜比较致密、细腻、有光泽；而差的乳胶漆通常都比较粗糙。

4、试

各种品牌的专卖店通常都陈列有产品的样板，可以通过各种不同测试方法，查看漆膜的性能，如：耐擦性、耐沾污性、有的涂料可能对其指标没有标注，必须让销售人员对其指标进行负责的解答。

5、刷

如果可能的话，最好是自己动手试一下涂料。打开涂料桶盖，用木棍搅动涂料，看内部是否有结块，如果有结块，则说明该涂料已坏。用木棍挑出一点涂料，观察其下流状态，如果该涂料成丝状连续下流，而不是断成一块一块，说明该涂料流动性好，装饰效果好。用手捻一捻涂料，可以感觉出它的细腻度，越细越好。如果商店有



刮板器，可以借来刮一下看细度，越细越好。可用刮板器在黑白纸上刮一下膜，可

以比较其对白色和黑色的遮盖情况，对黑色遮盖越好，说明其遮盖力越好，也可以用刷子亲自刷一下，亲身体会一下漆的气味、流平行、遮盖力等性能。

详见原文链接

信息来源：百度百科

原文链接：<https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%82%E6%96%99/2503539?fr=aladdin#1>